

## Skötsel och Underhåll av Fönster

### Glaset

Vid rengöring av glaset ska endast mjuka verktyg ex. tygtrasor, tvättsvampar och gummiskrapor användas. Lämpligt rengöringsmedel är vanligt diskmedel. Rengöring av glas bör ej göras i direkt solljus.

### Ytbehandling täckmålade fönster

Ditt fönster har genomgått en industriell ytbehandling med träskyddsbehandling, dubbel grundmålning och toppmålning. Behovet av underhåll på ytbehandlingen är relaterat till vilken väderpåverkan fönstret utsätts för, sol, vind och vatten. *En kontroll bör göras årligen. Bättringsmålning måste göras om det finns blåsor, sprickor och om färg flagnat.* Bättringen skall endast göras i torrt väder, förslagsvis på försommaren enligt följande eller enligt färgleverantörens rekommendationer.

- ✓ Tvätta ytan med målartvätt, mildt alkaliskt rengöringsmedel.
- ✓ Skrapa/slipa bort löst sittande färg.
- ✓ Laga ev, sprickor i hörnförbanden med elastisk övermålningsbar tätningssmassa.
- ✓ Grunda rena träytor med alkyd grundfärg för utomhusbruk.
- ✓ Färdigmåla med akrylatfärg (vattenspädbar), är denna typ av färg vi använder som toppfärg om kund ej föreskrivit något annat. Var särskilt noga med fönstrets nedre delar, hörnsammanfogningar och ändträ.

### Ytbehandling laserade fönster

Ditt fönster har genomgått en industriell ytbehandling i 3 lager (om kund inte föreskrivit någon annan behandling)

- ✓ Tvätta, slipa lätt och laga enl. ovan
- ✓ Lasera enl. färgfabrikantens anvisningar.

Invändiga ytor fodrar normalt endast underhåll i form av tvättning med mildt rengöringsmedel. Tröskeln bör vid behov oljas.

### Tröskel

Tröskel på fönsterdörrar/Dörrar ska minst oljas 1ggr/år, använd olja för ädelträ.

### Maskeringstejp

Använd maskeringstejp som är avsedd för ändamålet, låt tejpens sitta så kort tid så möjligt.

### Beslag

Rörliga delar bör smörjas 1ggr/år. Smörj med en tunn olja ex. symaskinsolja.

### Tätninglister

Listerna skall hållas hela och rena, rengörs med en fuktig trasa. Skadade lister skall bytas.