

## Skötsel och underhåll av ekfönster

### Ytbehandling av oljade ekfönster

Behovet av underhåll är relaterat till väderpåverkan fönstret utsätts för- sol, vind och vatten.

Fönstren är oljade 2 gånger på fabrik till mättnad med Osmo 420.

Det är mycket viktigt att fönstret efterbehandlas.

Första efterbehandlingen skall utföras 1-2 månader efter fönstrets montering, med 1-2 strykningar i mycket tunt lager.

Observera att ytan skall vara frostfri vid behandling med Osmo 420.

Ytorna ska oljas minst vår och höst de första tre åren sedan synas ytorna varje år och oljas efter behov. När ytan känns torr är det dags för oljning. Om viss grånad, träresning eller svarta fläckar uppkommer så har underhållet blivit eftersatt.

**OBS!** Produkten innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

Lämplig träolja till ekfönster är Osmo 420.

Det är lämpligt att slipa ytorna lätt med sandpapper 180 eller finare för att få en slät yta, därefter skall ytan tvättas med målartvätt för att få bort smuts och slipdamm. Eventuella sprickor i hörnorna lagas med elastisk övermålningsbar tätningsmassa.

### Tröskel

Samma behandling som ovan.

### Maskeringstejp

Använd maskeringstejp som är avsedd för ändamålet, låt tejpens sitta kvar så kort tid som möjligt.

### Glaset

Vid rengöring av glaset ska endast mjuka verktyg tex. Tygtrasor, tvättsvampar och gummiskrapor användas. Lämpligt rengöringsmedel är vanligt diskmedel. Rengöring av glas bör ej göras i direkt solljus.

### Beslag

Rörliga delar bör smörjas 1ggr/år. Smörj med en tunn olja tex. symaskinsolja.

### Tätninglister

Listerna skall hållas hela och rena, rengörs med en fuktig trasa. Skadade lister skall bytas.

*Tack för att ni köpt snickerier från oss*  
FÖNSTER SPECIALISTEN I LÖNSBODA AB